

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VBKJPE406TE001053	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE407TE000980	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE407TE001028	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE407TE001031	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE407TE001045	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE408TE000972	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE408TE001006	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE408TE001040	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE408TE001054	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE409TE000995	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE409TE001029	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE40XTE000973	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE40XTE001007	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE40XTE001010	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE40XTE001024	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKJPE40XTE001055	250 Duke	2025	Comprobar el collarin de la rueda delantera - Posible sustitución	SERVICIO
VBKLEV401LM792600	690 Enduro R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLEV402LM792735	690 Enduro R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLEV403LM701150	690 Enduro R	2020	Sustituir la abrazadera triple superior	SERVICIO
VBKLEV403LM701150	690 Enduro R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLEV403LM792596	690 Enduro R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLEV406LM792737	690 Enduro R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLEV406LM792740	690 Enduro R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLEV40XLM792580	690 Enduro R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLEV40XLM792742	690 Enduro R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLSV400LM785193	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLSV400LM799028	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLSV402LM799029	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLSV403LM785186	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLSV404LM785178	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLSV406LM785201	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLSV408LM785202	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLSV409LM785189	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLSV40XLM785184	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLSV40XLM785198	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKLSV40XLM799036	690 SMC R	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKSXG231PM106849	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T MY23	SERVICIO
VBKSXG232PM105970	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T MY23	SERVICIO
VBKSXG235PM106823	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T MY23	SERVICIO
VBKSXG236PM106152	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T MY23	SERVICIO
VBKSXG237PM106936	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T MY23	SERVICIO
VBKSXG23XPM106249	125 SX	2023	Actualizar MX 125cc 2T MY23	SERVICIO
VBKSXH230NM171260	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH233NM165467	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH234NM165476	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH235NM165471	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH238NM171264	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH239NM165473	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH239NM182807	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKSXH23XNM182802	125 SX	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKXSP430PM263561	350 SX-F	2023	Sustituir la pieza en Y del sistema de enfriamiento	SERVICIO
VBKSXR436MM316786	450 SX-F	2021	Sustituir el tambor de cambio	SEGURIDAD
VBKSXR437MM316795	450 SX-F	2021	Sustituir el tambor de cambio	SEGURIDAD
VBKSXS430SM316562	450 SMR	2025	Control del brazo oscilante	SERVICIO
VBKSXS431SM316568	450 SMR	2025	Control del brazo oscilante	SERVICIO
VBKSXS432SM316532	450 SMR	2025	Control del brazo oscilante	SERVICIO
VBKSXS434SM316564	450 SMR	2025	Control del brazo oscilante	SERVICIO
VBKSXS435SM316539	450 SMR	2025	Control del brazo oscilante	SERVICIO
VBKSXS435SM316542	450 SMR	2025	Control del brazo oscilante	SERVICIO
VBKSXS435SM316573	450 SMR	2025	Control del brazo oscilante	SERVICIO
VBKSXS437SM316560	450 SMR	2025	Control del brazo oscilante	SERVICIO
VBKSXS43XSM316536	450 SMR	2025	Control del brazo oscilante	SERVICIO
VBKSXS43XSM316570	450 SMR	2025	Control del brazo oscilante	SERVICIO
VBKTR3400LM797845	790 Adventure R	2020	Sustituir el resorte de retorno del pistón del cilindro maestro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3403LM793515	790 Adventure R	2020	Sustituir el resorte de retorno del pistón del cilindro maestro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3403LM793529	790 Adventure R	2020	Sustituir el resorte de retorno del pistón del cilindro maestro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3405LM793516	790 Adventure R	2020	Sustituir el resorte de retorno del pistón del cilindro maestro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3405LM793533	790 Adventure R	2020	Sustituir el resorte de retorno del pistón del cilindro maestro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3407LM797843	790 Adventure R	2020	Sustituir el resorte de retorno del pistón del cilindro maestro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3408LM797950	790 Adventure R	2020	Sustituir el resorte de retorno del pistón del cilindro maestro delantero	SEGURIDAD
VBKTR3409LM797648	790 Adventure R	2020	Sustituir el resorte de retorno del pistón del cilindro maestro delantero	SEGURIDAD
VBKTR6400PM853337	890 Adventure R	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTR6400PM853337	890 Adventure R	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO

VBKTR6400PM853743	890 Adventure R	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTR6400PM853743	890 Adventure R	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKTR6400PM853757	890 Adventure R	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTR6400PM853757	890 Adventure R	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKTR6401PM853752	890 Adventure R	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTR6401PM853752	890 Adventure R	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKTR6402PM853811	890 Adventure R	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTR6402PM853811	890 Adventure R	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKTR6403PM853753	890 Adventure R	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTR6403PM853753	890 Adventure R	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKTR6403PM853767	890 Adventure R	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTR6403PM853767	890 Adventure R	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKTR6404PM853390	890 Adventure R	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTR6404PM853390	890 Adventure R	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKTR6404PM853759	890 Adventure R	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTR6404PM853759	890 Adventure R	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKTR6407PM851357	890 Adventure R	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTR6407PM851357	890 Adventure R	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKTR6408PM853764	890 Adventure R	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTR6408PM853764	890 Adventure R	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKTS6402PM850427	890 Adventure	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTS6402PM850427	890 Adventure	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKTS6406PM850429	890 Adventure	2023	Actualizar el software de la unidad de control ABS	SERVICIO
VBKTS6406PM850429	890 Adventure	2023	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKV39400LM930956	1290 Super Duke R	2020	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39400LM930956	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39400MM934894	1290 Super Duke R	2021	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39400MM934894	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39400NM963183	1290 Super Duke R	2022	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39401LM931338	1290 Super Duke R	2020	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39401LM931338	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39401NM960101	1290 Super Duke R	2022	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39401NM962298	1290 Super Duke R EVO	2022	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39402LM924642	1290 Super Duke R	2020	Comprobar la parte inferior de la cola y del mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39402LM924642	1290 Super Duke R	2020	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39402LM924642	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39402LM929310	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el vehículo SD-R MY 20	SERVICIO
VBKV39402LM929310	1290 Super Duke R	2020	Comprobar la parte inferior de la cola y del mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39402LM929310	1290 Super Duke R	2020	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39402LM929310	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39402LM931350	1290 Super Duke R	2020	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39402LM931350	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39402RM990407	1390 Super Duke R	2024	Actualizar el software del grupo de instrumentos	SERVICIO
VBKV39402RM990407	1390 Super Duke R	2024	Actualizar el software de la unidad de control del motor	SERVICIO
VBKV39403LM924150	1290 Super Duke R	2020	Comprobar la parte inferior de la cola y del mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39403LM924150	1290 Super Duke R	2020	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39403LM924150	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39404LM930989	1290 Super Duke R	2020	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39404LM930989	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39405LM924134	1290 Super Duke R	2020	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39405LM924134	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39405MM937127	1290 Super Duke R	2021	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39405MM937127	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39407LM930050	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39407MM936951	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39407NM963178	1290 Super Duke R	2022	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39408LM931398	1290 Super Duke R	2020	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39408LM931398	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39408MM934898	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39408PM970563	1290 SUPER DUKE R	2023	Comprobar la horquilla	SERVICIO
VBKV39409LM929112	1290 Super Duke R	2020	Comprobar el vehículo SD-R MY 20	SERVICIO
VBKV39409LM929112	1290 Super Duke R	2020	Comprobar la parte inferior de la cola y del mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39409LM929112	1290 Super Duke R	2020	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39409LM929112	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39409MM936952	1290 Super Duke R	2021	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV39409MM936952	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39409NM963182	1290 Super Duke R	2022	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV39409PM969101	1290 Super Duke R EVO	2023	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV3940XLM924503	1290 Super Duke R	2020	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV3940XLM924503	1290 Super Duke R	2020	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV3940XMM937219	1290 Super Duke R	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO
VBKV3940XMM947362	1290 Super Duke RR	2021	Mejorar el mazo de cables principal	SEGURIDAD
VBKV3940XMM947362	1290 Super Duke RR	2021	Actualizar el sistema de escape	SERVICIO

VBKV3940XPM970564	1290 SUPER DUKE R	2023	Comprobar la horquilla	SERVICIO
VBKV59400MM945954	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59400MM946036	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59400RM903615	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59400RM903632	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59401MM939323	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir la tapa de tanque de combustible y corrección de TPMS	SERVICIO
VBKV59401RM903610	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59402MM939492	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59402RM901641	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59403MM939503	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59403RM900790	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59403RM903611	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59404MM939493	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59404RM901642	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59404RM903598	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59404RM903620	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59405MM939504	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59405MM939504	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el tapón del sistema del depósito de carbón activado	SEGURIDAD
VBKV59405MM947392	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59405RM900810	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59406MM939494	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59406MM939494	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el tapón del sistema del depósito de carbón activado	SEGURIDAD
VBKV59406RM900816	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59406RM901626	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59406RM901643	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59406RM903621	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59407MM950519	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59407MM950519	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el tapón del sistema del depósito de carbón activado	SEGURIDAD
VBKV59407RM900808	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59407RM903613	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59408RM903605	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59409MM945998	1290 Super Adventure R	2021	Sustituir el soporte del caballete lateral	SERVICIO
VBKV59409RM903595	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV59409RM903614	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV5940XRM901404	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV5940XRM903623	1290 Super Adventure R	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV79400MM938951	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento y la almohadilla de goma del capó del asiento	SERVICIO
VBKV79400MM938951	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el tapón del sistema del depósito de carbón activado	SEGURIDAD
VBKV79402MM945318	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento y la almohadilla de goma del capó del asiento	SERVICIO
VBKV79405MM939223	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento y la almohadilla de goma del capó del asiento	SERVICIO
VBKV79407RM903587	1290 Super Adventure S	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV79408MM945307	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento y la almohadilla de goma del capó del asiento	SERVICIO
VBKV79408RM990352	1290 Super Adventure S	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV79409MM941752	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento y la almohadilla de goma del capó del asiento	SERVICIO
VBKV7940XMM939038	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento y la almohadilla de goma del capó del asiento	SERVICIO
VBKV7940XMM945308	1290 Super Adventure S	2021	Sustituir el asiento y la almohadilla de goma del capó del asiento	SERVICIO
VBKV7940XRM908248	1290 Super Adventure S	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO
VBKV7940XRM990353	1290 Super Adventure S	2024	Sustituir el tornillo del estator M12x1.5 SW15	SERVICIO