

VIN	ModeloLinea	ModeloAño	Medida	Clasificacion
VBKGAG230RM132742	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG234RM132775	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG234RM143193	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG235RM132767	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG236RM140182	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG237RM143205	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG238RM132780	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG23XRM132585	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK431RM127968	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK432RM141541	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK433PM106553	MC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK433RM141578	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK434PM103421	MC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK434RM141542	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK436PM197608	MC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK436RM141560	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK436RM141588	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK43XPM103410	MC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAM230PM283172	MC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAN433RM214904	MC 350F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAN439PM278538	MC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAN43XPM278516	MC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAR434PM318211	MC 450F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAS434SM382989	MC 450F	2025	Sustituir la manguera de combustible	SERVICIO
VBKGBM232RM204410	EX 250	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGBP239RM349302	EX 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA200PM263275	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA200PM267228	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA200PM390978	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA200RM378302	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA200RM378686	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA201PM267268	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA201PM267271	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA201PM289870	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA201PM390925	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA201PM390956	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA201RM360438	EC 300	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA201RM360438	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA201RM372430	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA201RM377952	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA202PM263228	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA202PM285004	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA202PM312198	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA202PM390920	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA202RM221788	EC 250	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA202RM372226	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA203PM320813	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA203PM390957	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA203RM361073	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA203RM372431	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA204PM263246	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA204PM320836	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA204PM390921	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA204PM390966	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA204PM390983	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA204RM372227	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA204RM372406	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA205PM263255	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA205PM390961	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA205RM361074	EC 300	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA205RM361074	EC 300	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA205RM361074	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA205RM372219	EC 300	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA205RM372219	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA205RM378666	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA206PM267217	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA206PM284986	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA206PM289900	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA206PM312236	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD

VBKGCA206PM390967	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA206PM390970	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA206RM372200	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA206RM377946	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA206RM378661	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA207PM285211	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA208PM263251	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA208PM267252	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA208PM284990	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA208PM289879	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA208PM312254	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA208PM390940	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA209PM285212	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA209PM390963	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA209RM378640	EC 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA20XPM263400	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA20XPM284974	EC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA20XPM312255	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA20XPM390969	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA20XPM390972	EC 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA400RM375042	EC 450F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA401PM260169	EC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA401PM260172	EC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA401PM270703	EC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA401RM141346	EC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA401RM214649	EC 350F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA401RM214652	EC 350F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA402PM190049	EC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA403PM260173	EC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA403SM159546	EC 250F	2025	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA404PM186777	EC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA404PM186780	EC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA404PM190098	EC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA404PM260263	EC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA405PM103325	EC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA405PM260143	EC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA405PM260255	EC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA406PM103317	EC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA406PM186778	EC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA408PM103318	EC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA408PM186779	EC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA408PM260279	EC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA409PM103327	EC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA409PM103330	EC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA40XPM260171	EC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCA40XPM260204	EC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCG230SM099368	EC 125	2025	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCG232SM099369	EC 125	2025	Sustituir la almohadilla del manillar	SERVICIO
VBKGCG232SM099369	EC 125	2025	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCG238SM099361	EC 125	2025	Sustituir la almohadilla del manillar	SERVICIO
VBKGCG238SM099361	EC 125	2025	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGDV402PM747451	ES 700	2023	Reparar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGDV405PM747573	ES 700	2023	Reparar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGDV406PM747484	ES 700	2023	Reparar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGDV406PM747579	ES 700	2023	Reparar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGEV402PM746510	SM 700	2023	Reparar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGEV405PM746422	SM 700	2023	Reparar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGEV406PM746607	SM 700	2023	Reparar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VTR4T3000N0210399	TXT RACING 300	2022	Sustituir la brida superior de sujeción de manillar	SERVICIO
VTR4T3000N0210401	TXT RACING 300	2022	Sustituir la brida superior de sujeción de manillar	SERVICIO