

VIN	ModeloLinea	ModeloAño	Medida	Clasificacion
VBKUAA400PM196344	FE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA400PM268093	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA400PM269888	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA402PM102996	FE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA402PM105185	FE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA402RM218962	FE 350	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA403PM103039	FE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA404PM105186	FE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA404PM261471	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA404PM289142	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA404RM144931	FE 250	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA404RM222303	FE 350	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA404RM462225	FE 501	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SERVICIO
VBKUAA404RM462225	FE 501	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA405PM103009	FE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA406PM289076	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA406PM289336	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA407PM261478	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA407PM268091	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA407RM138265	FE 250	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA407RM144311	FE 250	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA407RM375029	FE 450	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA408PM194101	FE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA408PM317766	FE 450	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA409PM268089	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA409PM268092	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA409RM374934	FE 450	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA40XPM261491	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA40XPM277755	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA40XPM289162	FE 350	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA40XPM387320	FE 450	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUBV400LM777129	Svartpilen 701	2020	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV400LM777129	Svartpilen 701	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV401LM704254	Svartpilen 701	2020	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV401LM704254	Svartpilen 701	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV402KM768205	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV402KM768205	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV404KM759814	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV404KM759828	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV404KM759828	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV405KM768053	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV405LM777157	Svartpilen 701	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV406KM759118	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV406KM759118	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV406KM759801	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV406KM759801	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV407KM759807	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV407KM759807	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV409KM759825	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV409KM759825	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV409LM777131	Svartpilen 701	2020	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV409LM777131	Svartpilen 701	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV40XKM759803	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV40XKM759803	Svartpilen 701	2019	Sustituir el tanque de combustible	SEGURIDAD
VBKUBV40XKM759803	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV40XKM759817	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV40XKM759817	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUCM232LM375990	TX 300	2020	Programar software TPI 2020	SEGURIDAD
VBKUCM232LM382535	TX 300	2020	Programar software TPI 2020	SEGURIDAD
VBKUCP230PM316928	TX 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUCP232PM316624	TX 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUCP233PM316633	TX 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUCP234PM316818	TX 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUCP235PM316620	TX 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUCP235PM316746	TX 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUCP236PM316626	TX 300	2023	Programar MX 250cc y 300cc 2T MY23	SEGURIDAD
VBKUCP236PM316626	TX 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD

VBKUCP236PM316710	TX 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUCP23XPM316631	TX 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUCP432PM259581	FX 350	2023	Reequipar Estriberas	SERVICIO
VBKUEV400KM742631	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV401KM736420	701 ENDURO	2019	Sustituir el tornillo de fijación del depósito del líquido de frenos trasero	SEGURIDAD
VBKUEV401KM736420	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV401KM740631	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV401LM779298	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV402KM736409	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV402LM779195	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV402LM779293	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV402LM793761	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV403KM742803	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV403LM793879	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV404LM786990	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793759	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793759	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793776	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793776	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793857	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793857	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV405KM742818	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV405LM779305	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV405LM781958	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793763	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793763	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793892	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793892	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV407KM736437	701 ENDURO	2019	Sustituir el tornillo de fijación del depósito del líquido de frenos trasero	SEGURIDAD
VBKUEV407KM736437	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV407LM779306	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV407LM786790	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV408KM736429	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV408LM779203	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409KM736424	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409LM779307	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409LM786984	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409LM793885	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV409LM793885	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409LM795510	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV40XKM740420	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSS430SM399577	FS 450	2025	Comprobar el basculante	SERVICIO
VBKUSS430SM399594	FS 450	2025	Comprobar el basculante	SERVICIO
VBKUSS431SM399572	FS 450	2025	Comprobar el basculante	SERVICIO
VBKUSS434SM310951	FS 450	2025	Comprobar el basculante	SERVICIO
VBKUSS436SM390625	FS 450	2025	Comprobar el basculante	SERVICIO
VBKUSS438SM399567	FS 450	2025	Comprobar el basculante	SERVICIO
VBKUSV400KM745084	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el silenciador	SERVICIO
VBKUSV400KM745084	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV400LM780760	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV400LM781133	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401KM736541	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401LM780508	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401LM780525	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401LM780752	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401LM794568	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV402KM737116	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV402LM704800	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV402LM780517	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV402LM796944	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV403KM745063	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el silenciador	SERVICIO
VBKUSV403KM745063	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV404KM744603	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV404LM704815	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV404LM780762	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405KM737126	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM701843	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM780530	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD

VBKUSV405LM780740	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM780754	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM794573	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM704816	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM705013	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM781153	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM787454	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM796526	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM797109	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV407LM780514	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV408LM704798	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV408LM796527	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409KM737114	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409LM701845	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409LM780708	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409LM780742	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409LM787464	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV40XKM744332	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUTA200NM374621	TE 300	2022	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA200PM102329	TE 150	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA200PM281648	TE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA200PM287613	TE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA200PM388215	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA201NM250406	TE 250	2022	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA201NM374627	TE 300	2022	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA201NM374630	TE 300	2022	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA201NM374644	TE 300	2022	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA201PM102050	TE 150	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA201PM103893	TE 150	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA201PM193076	TE 150	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA201PM395383	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA201RM143748	TE 150	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA201RM367974	TE 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA202PM281621	TE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA202PM287595	TE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA202PM388197	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA202PM388202	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA202PM395392	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA202RM135044	TE 150	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA202RM373315	TE 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA202RM375887	TE 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203NM225538	TE 250	2022	Sustituir los pasadores de bloqueo	SEGURIDAD
VBKUTA203NM225541	TE 250	2022	Sustituir los pasadores de bloqueo	SEGURIDAD
VBKUTA203NM250407	TE 250	2022	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203NM250410	TE 250	2022	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203PM102339	TE 150	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203PM266965	TE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203PM267050	TE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203PM267064	TE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203PM281594	TE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203PM281627	TE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203PM287606	TE 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203PM388225	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203PM395384	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203PM395398	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203RM143749	TE 150	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SERVICIO
VBKUTA203RM143749	TE 150	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203RM373291	TE 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203RM375817	TE 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA203RM375820	TE 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA204NM250402	TE 250	2022	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA204NM374637	TE 300	2022	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA204PM102060	TE 150	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA204PM102317	TE 150	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA204PM102379	TE 150	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA204PM194996	TE 150	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA204PM388217	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA204PM388220	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD

[illegible]

VBKUTA20XPM388190	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA20XPM395379	TE 300	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA20XRM360716	TE 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA20XRM373305	TE 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA20XRM375815	TE 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUTA20XRM375832	TE 300	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUXA230KM068190	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA230KM068285	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA231KM068277	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA232KM068286	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA232KM068305	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA233KM068314	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA236KM068260	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA238KM068258	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA238KM068292	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXG236PM104748	TC 125	2023	Programar MX 125cc 2T MY23	SEGURIDAD
VBKUXG238PM104749	TC 125	2023	Programar MX 125cc 2T MY23	SEGURIDAD
VBKUXG23XPM104610	TC 125	2023	Programar MX 125cc 2T MY23	SEGURIDAD
VBKUXH232NM162665	TC 125	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKUXH234NM182383	TC 125	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKUXH238NM162668	TC 125	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD